



Flat Sensato

**Sensor de temperatura y humedad KNX
para instalación empotrada**

ZS-FSEN

Versión del programa de aplicación: [1.2]

Versión del manual de usuario: [1.2]_a

www.zennio.com

CONTENIDO

Contenido	2
Actualizaciones del documento	3
1 Introducción	4
1.1 Flat Sensato	4
1.2 Instalación	5
2 Configuración	7
2.1 General	7
2.2 Humedad	9
2.3 Sonda de temperatura interna	10
2.4 LED de Notificación.....	13
2.4.1 Configuración	13
2.5 Entradas.....	15
2.5.1 Entrada binaria	16
2.5.2 Sonda de temperatura	16
2.5.3 Detector de movimiento	16
2.6 Funciones Lógicas.....	17
ANEXO I. Objetos de comunicación	18

ACTUALIZACIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Modificaciones	Página(s)
[1.2]_a	Cambios en el programa de aplicación: <ul style="list-style-type: none">• Actualización de módulos: funciones lógicas, sonda de temperatura, entradas binarias, sensor de movimiento y Heartbeat.• Inclusión del módulo de humedad.• Reorganización de pestañas y parámetros de ETS.	-
[1.1]_a	Cambios en el programa de aplicación: <ul style="list-style-type: none">• Objeto de comunicación para habilitar/inhabilitar el LED de notificación.• Objetos de comunicación para establecer los límites de alarma de humedad alta y baja.	-

1 INTRODUCCIÓN

1.1 FLAT SENSATO

El **Flat Sensato** es un sensor con diseño plano capaz de medir la temperatura ambiente, humedad relativa y realizar el cálculo del punto de rocío para el envío de alarmas de humedad, temperatura y condensación.

Las principales características y funcionalidades del dispositivo son:

- Medición de la **temperatura seca del aire** de la estancia.
- Medición de la **humedad relativa del aire** en interiores.
- Cálculo de la temperatura del punto de rocío.
- **Alarmas** de temperatura y humedad relativa máxima y mínima.
- Monitorización de condensación en superficies.
- **Notificación LED** de humedad relativa.
- **2 entradas** analógico/digitales configurables.
- **10 funciones lógicas** multioperación personalizables.
- **Heartbeat** o envío periódico de confirmación de funcionamiento.

1.2 INSTALACIÓN




Figura 1. Instalación

Para instalar el dispositivo es necesario, en primer lugar, fijar la chapa metálica a la caja de mecanismos estándar donde quedará ubicado, haciendo uso de los tornillos correspondientes. A continuación, se conecta el Flat Sensato al bus KNX mediante el conector situado en la cara posterior y se conecta asimismo la clema de entradas (ambos terminales se encuentran situados en la cara posterior del dispositivo).

Una vez conectada la clema de entradas al dispositivo y éste al bus, el dispositivo podrá fijarse a la placa metálica por medio de la acción de los clips de sujeción que incorpora.

Por último, conviene revisar que el dispositivo se encuentra bien instalado, observando para ello las vistas superior, inferior y lateral, y confirmando que sólo permanece visible el perfil del dispositivo (la placa metálica debe estar completamente oculta).

La Figura 2 muestra el esquema de conexionado del dispositivo:

1. LED de notificación de humedad.
2. Conector KNX.
3. Sensor.
4. Led de programación.
5. Botón de programación.
6. Conector de entradas.
7. Clips de sujeción.




Figura 2 Esquema de elementos.

Este dispositivo no necesita fuente de alimentación externa, pues se alimenta desde el bus KNX.

El botón de Prog./Test (5) puede presionarse con la ayuda de un tornillo fino para iniciar el **modo programación** del dispositivo. Así pues, tras una pulsación corta se observará que el LED de Prog./Test (4) se ilumina en rojo. Si este botón se mantiene pulsado en el momento en que retorna la tensión de bus, el dispositivo entra en **modo seguro**. El LED reacciona parpadeando en rojo.

Para obtener información más detallada de las características técnicas de Flat Sensato, así como información de seguridad y sobre su instalación, puede consultarse la **hoja técnica** incluida en el embalaje original del dispositivo, y disponible también en la página web de Zennio: <http://www.zennio.com>.

2 CONFIGURACIÓN

Después de importar la base de datos correspondiente en ETS y añadir el dispositivo a la topología del proyecto deseado, el proceso de configuración se inicia haciendo a la pestaña de parámetros del dispositivo.

2.1 GENERAL

Desde la pestaña “General” es posible habilitar funcionalidades adicionales disponibles para el dispositivo.

PARAMETRIZACIÓN ETS





Figura 3. Configuración general.

- **LED de notificación** [*inhabilitado/habilitado*]¹: habilita o inhabilita la pestaña “LED de notificación” en el menú de la izquierda, dependiendo de si es necesaria esta funcionalidad o no. Ver la sección 2.4 para más detalles.
- **Entradas** [*inhabilitado/habilitado*]: habilita o inhabilita la pestaña “Entradas” en el menú de la izquierda, dependiendo de si el dispositivo estará o no conectado a algún accesorio externo. Ver la sección 2.5 para más detalles.
- **Funciones lógicas** [*inhabilitado/habilitado*]: habilita o inhabilita la pestaña “Funciones lógicas” en el menú de la izquierda, dependiendo de si es necesaria esta funcionalidad o no. Ver la sección 2.6 para más detalles.

¹ Los valores por defecto de cada parámetro se mostrarán resaltados en azul en este documento, de la siguiente manera: [*por defecto/resto de opciones*].

- **Heartbeat (confirmación periódica de funcionamiento)**
[[inhabilitado](#)/[habilitado](#)]: este parámetro permite al integrador añadir un objeto de 1 bit (“[Heartbeat] Objeto para enviar ‘1’”) que se enviará periódicamente con el valor “1” con el fin de notificar que el dispositivo está en funcionamiento (*sigue vivo*).



Heartbeat (confirmación periódica de funcionamiento)	<input checked="" type="checkbox"/>
Periodo	1
	min

Figura 4. Heartbeat (confirmación periódica de funcionamiento)

Nota: *el primer envío tras descarga o fallo de bus se produce con un retardo de hasta 255 segundos, a fin de no saturar el bus. Los siguientes ya siguen el periodo parametrizado.*

2.2 HUMEDAD

Flat Sensato es capaz de medir y supervisar medidas de humedad, así como **enviar estos valores al bus y reportar situaciones de humedad alta / baja**. Para ello es necesario configurar una serie de parámetros.

Consultar el manual específico "**Humedad**", disponible en la sección de producto del Flat Sensato en el portal web de Zennio (www.zennio.com).

2.3 SONDA DE TEMPERATURA INTERNA

Flat Sensato es capaz de medir y supervisar medidas de temperatura, así como **enviar estos valores al bus y reportar situaciones de temperatura alta / baja**. Para ello es necesario configurar una serie de parámetros.

PARAMETRIZACIÓN ETS

Por defecto aparecerá el objeto “[Temp] Temperatura actual” (dos bytes). Este objeto informará del valor actual de la temperatura de manera periódica o después de un cierto incremento/decremento, según la configuración.

Figura 5. Temperatura – Configuración

- **Calibración del sensor de temperatura** [-50...0...50] [0.1 °C]: define un *offset* a aplicar a la medición recibida desde la sonda en décimas de grado.
- **Periodo de envío de la temperatura** [0...600...65535] [s]: fija cada cuánto tiempo se debe enviar al bus el valor actual de temperatura (a través del objeto “[Temp] Temperatura actual”), en segundos. El valor “0” inhabilita el envío periódico.
- **Envío tras un cambio de temperatura** [0...255] [0.1 °C]: define un umbral en décimas de grado de manera que, cada vez que se detecte una lectura de temperatura que difiera del último valor enviado al bus en más de dicho umbral, se llevará a cabo un envío extra. El valor “0” inhabilita el envío tras cambio de temperatura.

- **Protección de temperatura** [[No](#) / [Sobrecalentamiento](#)/ [Sobreenfriamiento](#)/
[Sobrecalentamiento y sobreenfriamiento](#)]: lista desplegable con las siguientes opciones:

- **No**: no se requiere protección de la temperatura.
- **Sobrecalentamiento**: se requiere protección contra sobrecalentamiento. Aparecen dos nuevos parámetros:

- **Temp. de sobrecalentamiento** [[-30...40...125](#)] [[°C](#)]: temperatura máxima permitida, en °C. Las lecturas de temperatura superiores a esta serán consideradas sobrecalentamiento y, por tanto, se enviará periódicamente un “1” a través del objeto “[Temp] Sobrecalentamiento”. Una vez que no haya sobrecalentamiento, se enviará un “0” (una vez).

- **Histéresis** [[1...20...200](#)] [[0.1 °C](#)]: banda muerta o umbral (en décimas de grado) alrededor de la temperatura de sobrecalentamiento definida anteriormente. Esta banda evita que el dispositivo envíe la alarma y la no alarma de sobrecalentamiento una y otra vez cuando la temperatura actual esté oscilando en torno al límite de sobrecalentamiento (T): una vez que se haya activado la alarma de sobrecalentamiento, no se enviará no alarma hasta que la temperatura actual sea menor que T menos la histéresis. Después de esto, si la temperatura actual alcanza de nuevo T, se reenviará la alarma.

- **Sobreenfriamiento**: se requiere protección contra sobreenfriamiento. Aparecen dos nuevos parámetros (análogos a los dos anteriores):

- **Temp. de sobreenfriamiento** [[-30...10...125](#)] [[°C](#)]: temperatura mínima permitida, en °C. Las lecturas de temperatura inferiores a esta serán consideradas sobreenfriamiento y, por tanto, se enviará periódicamente un “1” a través del objeto “[Temp] Sobreenfriamiento”. Una vez que no haya sobreenfriamiento, se enviará un “0” (una vez).

- **Histéresis** [[1...20...200](#)] [[0.1 °C](#)]: banda muerta o umbral (en décimas de grado) alrededor de la temperatura de sobreenfriamiento definida anteriormente. Al igual que para el sobrecalentamiento, una vez que se

haya activado la alarma, no se enviará no alarma hasta que la temperatura actual sea mayor que T más la histéresis. Después de esto, si la temperatura actual alcanza de nuevo T , se reenviará la alarma.

➤ Sobrecalentamiento y sobreenfriamiento: se requiere protección tanto de sobrecalentamiento como de sobreenfriamiento. Aparecen los siguientes tres parámetros:

- **Temp. de sobrecalentamiento.**
- **Temp. de sobreenfriamiento.**
- **Histéresis.**

Los tres son análogos a los que ya se explicaron por separado.

2.4 LED DE NOTIFICACIÓN

2.4.1 CONFIGURACIÓN

El Flat Sensato posee un LED que indicará, mediante colores, los rangos que va adquiriendo el valor actual de humedad. Los colores para notificar los rangos de humedad pueden ser dos (verde y amarillo) o tres (verde, amarillo y rojo).

Es posible modificar por parámetro los umbrales de humedad intermedios del rango correspondiente a cada color. En la siguiente figura se muestra un ejemplo con los valores umbrales por defecto:




Figura 6. Colores del LED de notificación por defecto.

Además, esta notificación se puede activar o desactivar a través del objeto “[Led] Led de notificación” que se encuentra siempre disponible, aunque no esté habilitado el parámetro. Si se activa a través del objeto, se establecen los valores por defecto para cada umbral.

PARAMETRIZACIÓN ETS

Tras habilitar “LED de notificación” en la pantalla “GENERAL” (ver la sección 2.1), se incorpora una nueva pestaña en el árbol de la izquierda.

Los parámetros disponibles en esta pestaña son:

- **Colores mostrados** [Verde y Amarillo/Verde, Amarillo y Rojo]: permite seleccionar si se desea que el LED muestre dos o tres colores.

- **Rojo / Amarillo / Verde:** valor de humedad (0-100%) a partir del cual se mostrará el color indicado en el LED de notificación. Los valores límite (0% y 100%) no son editables. Los valores por defecto son los que se muestran en las siguientes figuras.

GENERAL	COLORES POR HUMEDAD	
+ Humedad	Colores mostrados	<input type="radio"/> Verde y amarillo <input checked="" type="radio"/> Verde, amarillo y rojo
+ Sonda de temperatura interna	Rojo	100 %
- LED de notificación	Amarillo	90 %
Configuración	Verde	65 %
	Amarillo	25 %
	Rojo	10 %
		0 %

Figura 7. LED de notificación – Verde, amarillo y rojo

GENERAL	COLORES POR HUMEDAD	
+ Humedad	Colores mostrados	<input checked="" type="radio"/> Verde y amarillo <input type="radio"/> Verde, amarillo y rojo
+ Sonda de temperatura interna	Amarillo	100 %
- LED de notificación	Verde	65 %
Configuración	Amarillo	25 %
		0 %

Figura 8. LED de notificación – Verde y amarillo

Los valores de los umbrales siempre deben establecerse de mayor a menor (de arriba abajo). En caso de no seguirse esta norma parametrización se tomarán los valores por defecto. Además, se mostrará el siguiente mensaje de alerta:

⚠ *Valores del umbral amarillo/verde incorrectos.*

En caso de una parametrización incorrecta se descargarán los valores por defecto.

2.5 ENTRADAS

El Flat Sensato incorpora **dos entradas analógico/digitales**, cada una configurable como:

- **Entrada binaria**, para la conexión de un pulsador o interruptor/sensor.
- **Sonda de temperatura**, para conectar un sensor de temperatura de Zennio.
- **Detector de movimiento**, para conectar un detector de movimiento/luminosidad (como los modelos ZN1IO-DETEC-X y ZN1IO-DETEC-P de Zennio)

Importante: los modelos antiguos del detector de movimiento Zennio (por ejemplo, ZN1IO-DETEC y ZN1IO-DETEC-N) no funcionarán correctamente en este dispositivo.

PARAMETRIZACIÓN ETS

Cuando se ha activado **Entradas** en la pantalla de parámetros general, las siguientes listas desplegables estarán disponibles para seleccionar las funciones específicas requeridas.




Figura 9. Entradas. Configuración

Todas las entradas están inhabilitadas por defecto. Dependiendo de la función seleccionada para cada entrada, se incluirán pestañas adicionales en el menú de la izquierda.

2.5.1 ENTRADA BINARIA

Consultar el manual específico “**Entradas binarias**”, disponible en la sección de producto del Flat Sensato en el portal web de Zennio (www.zennio.com).

2.5.2 SONDA DE TEMPERATURA

Consultar el manual específico “**Sonda de temperatura**”, disponible en la sección de producto del Flat Sensato en el portal web de Zennio (www.zennio.com).

2.5.3 DETECTOR DE MOVIMIENTO

Es posible conectar detectores de movimiento (modelos **ZN1IO-DETEC-P** y **ZN1IO-DETEC-X** de Zennio) a los puertos de entrada del Flat Sensato.

Consúltese el manual de usuario específico “**Detector de movimiento**” disponible en la sección de producto del Flat Sensato del portal web de Zennio (www.zennio.com).

Notas:

- *El detector de movimiento con ZN1IO-DETEC-P es compatible con diversos dispositivos Zennio. Sin embargo, en función del dispositivo concreto al que se conecte, la funcionalidad puede diferir ligeramente. Es importante acceder a la sección del correspondiente producto para obtener el documento mencionado.*
- *Los detectores de movimiento con referencias ZN1IO-DETEC y ZN1IO-DETEC-N **no son compatibles** con el Flat Sensato (reportarán mediciones inexactas si se conectan a este dispositivo).*
- *El micro-interruptor trasero del modelo ZN1IO-DETEC-P deberá cambiarse a la posición “**Type B**” para poderlo utilizar con el Flat Sensato.*

2.6 FUNCIONES LÓGICAS

Este módulo permite la ejecución de operaciones numéricas o en lógica binaria con datos procedentes del bus KNX y enviar el resultado a través de objetos de comunicación específicamente habilitados a tal efecto en el actuador.

En el Flat Sensato pueden implementarse **hasta 10 funciones lógicas diferentes e independientes entre sí**, completamente personalizables, que consisten en **un máximo 4 operaciones consecutivas para cada una**.

La ejecución de cada función puede depender de una **condición** configurable, que será evaluada cada vez que **active** la función a través de objetos de comunicación específicos y parametrizables. El resultado tras la ejecución de las operaciones de la función puede ser también evaluado de acuerdo a ciertas **condiciones** y después enviarse (o no) al bus KNX, todo lo cual podrá hacerse cada vez que la función se ejecute, periódicamente o sólo cuando el resultado difiera del anterior.

Consúltese el documento específico "**Funciones lógicas**" (disponible en la sección de producto del Flat Sensato en la página web de Zennio: www.zennio.com) para obtener información detallada sobre el uso de las funciones lógicas y su parametrización en ETS.

ANEXO I. OBJETOS DE COMUNICACIÓN

- “Rango funcional” muestra los valores que, independientemente de los permitidos por el bus dado el tamaño del objeto, tienen utilidad o un significado específico, porque así lo establezcan o restrinjan el estándar KNX o el propio programa de aplicación.

Número	Tamaño	E/S	Banderas	Tipo de dato (DPT)	Rango funcional	Nombre	Función
1	1 Bit		CT---	DPT_Trigger	0/1	[Heartbeat] Objeto para enviar '1'	Envío de '1' periódicamente
2	1 Byte	E	C--W-	DPT_Percent_V8	-12% - 12%	[Hum] Calibración del sensor	-12% ... 12%
3	2 Bytes	S	CTR--	DPT_Value_Humidity	-671088.64 - 670760.96	[Hum] Humedad actual	Valor del sensor de humedad
4	2 Bytes	S	CTR--	DPT_Value_Temp	-273,00° - 670760,00°	[Hum] Temperatura del punto de rocío	Valor de temperatura del punto de rocío
5	2 Bytes	E	C--W-	DPT_Value_Humidity	-671088.64 - 670760.96	[Hum] Límite de alarma de humedad alta	Valor del límite de alarma de humedad alta
6	2 Bytes	E	C--W-	DPT_Value_Humidity	-671088.64 - 670760.96	[Hum] Límite de alarma de humedad baja	Valor del límite de alarma de humedad baja
7	2 Bytes	E	C--W-	DPT_Value_Temp	-273,00° - 670760,00°	[Hum] Temperatura de superficie	Valor de temperatura de superficie
8	1 Bit	S	CTR--	DPT_Alarm	0/1	[Hum] Alta humedad	0 = No alarma; 1 = Alarma
9	1 Bit	S	CTR--	DPT_Alarm	0/1	[Hum] Baja humedad	0 = No alarma; 1 = Alarma
10	1 Bit	S	CTR--	DPT_Alarm	0/1	[Hum] Condensación	0 = No alarma; 1 = Alarma
11	1 Bit	E	C--W-	DPT_Enable	0/1	[Led] Led de notificación	0 = Inhabilitar; 1 = Habilitar
12	2 Bytes	S	CTR--	DPT_Value_Temp	-273,00° - 670760,00°	[Sensor temp. interno] Temperatura actual	Valor del sensor de temperatura
13	1 Bit	S	CTR--	DPT_Alarm	0/1	[Sensor temp. interno] Sobreenfriamiento	0 = No alarma; 1 = Alarma
14	1 Bit	S	CTR--	DPT_Alarm	0/1	[Sensor temp. interno] Sobrecalentamiento	0 = No alarma; 1 = Alarma
15	1 Byte	E	C--W-	DPT_SceneNumber	0 - 63	[Detec. Mov.] Escenas: entrada	Valor de escena
16	1 Byte		CT---	DPT_SceneControl	0-63; 128-191	[Detec. Mov.] Escenas: salida	Valor de escena
17, 46	1 Byte	S	CTR--	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] Luminosidad	0-100%
18, 47	1 Bit	S	CTR--	DPT_Alarm	0/1	[Ex] Error de circuito abierto	0 = No error; 1 = Circuito abierto
19, 48	1 Bit	S	CTR--	DPT_Alarm	0/1	[Ex] Error de cortocircuito	0 = No error; 1 = Cortocircuito
20, 49	1 Byte	S	CTR--	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] Estado de presencia (Porcentaje)	0-100%
21, 50	1 Byte	S	CTR--	DPT_HVACMode	1=Confort 2=Standby 3=Económico 4=Protección	[Ex] Estado de presencia (HVAC)	Auto, Confort, Standby, Económico, Protección

22, 51	1 Bit	S	CTR--	DPT_Occupancy	0/1	[Ex] Estado de presencia (Binario)	Valor binario
	1 Bit	S	CTR--	DPT_Ack	0/1	[Ex] Detector de presencia: salida de esclavo	1 = Movimiento detectado
23, 52	1 Bit	E	C--W-	DPT_Window_Door	0/1	[Ex] Disparador de detección de presencia	Valor binario para disparar la detección de presencia
24, 53	1 Bit	E	C--W-	DPT_Ack	0/1	[Ex] Detección de presencia: entrada de esclavo	0 = Nada; 1 = Detección desde dispositivo esclavo
25, 54	2 Bytes	E	C--W-	DPT_TimePeriodSec	0 - 65535	[Ex] Detección de presencia: tiempo de espera	0-65535 s.
26, 55	2 Bytes	E	C--W-	DPT_TimePeriodSec	0 - 65535	[Ex] Detección de presencia: tiempo de escucha	1-65535 s.
27, 56	1 Bit	E	C--W-	DPT_Enable	0/1	[Ex] Detección de presencia: habilitar	Dependiente de los parámetros
28, 57	1 Bit	E	C--W-	DPT_DayNight	0/1	[Ex] Detección de presencia: día/noche	Dependiente de los parámetros
29, 58	1 Bit	S	CTR--	DPT_Occupancy	0/1	[Ex] Detección de presencia: estado de ocupación	0 = No ocupado; 1 = Ocupado
30, 59	1 Bit	E	C--W-	DPT_Ack	0/1	[Ex] Detección de movimiento externo	0 = Nada; 1 = Detección de un sensor externo
31, 36, 41, 60, 65, 70	1 Byte	S	CTR--	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] [Cx] Estado de detección (Porcentaje)	0-100%
32, 37, 42, 61, 66, 71	1 Byte	S	CTR--	DPT_HVACMode	1=Confort 2=Standby 3=Económico 4=Protección	[Ex] [Cx] Estado de detección (HVAC)	Auto, Confort, Standby, Económico, Protección
33, 38, 43, 62, 67, 72	1 Bit	S	CTR--	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Cx] Estado de detección (Binario)	Valor binario
34, 39, 44, 63, 68, 73	1 Bit	E	C--W-	DPT_Enable	0/1	[Ex] [Cx] Habilitar canal	Dependiente de los parámetros
35, 40, 45, 64, 69, 74	1 Bit	E	C--W-	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Cx] Forzar estado	0 = No detección; 1 = Detección
75, 81	1 Bit	E	C--W-	DPT_Enable	0/1	[Ex] Bloquear entrada	0 = Desbloquear; 1 = Bloquear
76, 82	1 Bit		CT---	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Corta] 0	Envío de 0
	1 Bit		CT---	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Corta] 1	Envío de 1
	1 Bit	E	CT-W-	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Conmutar 0/1	Conmutación 0/1
	1 Bit		CT---	DPT_UpDown	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Subir persiana	Envío de 0 (Subir)
	1 Bit		CT---	DPT_UpDown	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Bajar persiana	Envío de 1 (Bajar)
	1 Bit		CT---	DPT_UpDown	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Subir/Bajar persiana	Conmutación 0/1 (Subir/Bajar)
	1 Bit		CT---	DPT_Step	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Parar persiana / paso arriba	Envío de 0 (Parar/Paso arriba)
	1 Bit		CT---	DPT_Step	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Parar persiana / paso abajo	Envío de 1 (Parar/Paso abajo)
	1 Bit		CT---	DPT_Step	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Parar persiana / paso conmutado	Conmutación 0/1 (Parar/Paso arriba/abajo)

	4 Bit		CT----	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x7 (Reducir 1%) 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)	[Ex] [Puls. Corta] Aumentar luz	Aumentar luz
	4 Bit		CT----	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x7 (Reducir 1%) 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)	[Ex] [Puls. Corta] Disminuir luz	Disminuir luz
	4 Bit		CT----	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x7 (Reducir 1%) 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)	[Ex] [Puls. Corta] Aumentar/Disminuir luz	Conmutación aumentar/disminuir luz
	1 Bit		CT---	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Luz On	Envío de 1 (On)
	1 Bit		CT---	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Luz Off	Envío de 0 (Off)
	1 Bit	E	CT-W-	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Corta] Luz On/Off	Conmutación 0/1
	1 Byte		CT---	DPT_SceneControl	0-63; 128-191	[Ex] [Puls. Corta] Ejecutar escena	Envío de 0-63
	1 Byte		CT---	DPT_SceneControl	0-63; 128-191	[Ex] [Puls. Corta] Grabar escena	Envío de 128-191
	1 Bit	E/S	CTRW-	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Interruptor/Sensor] Flanco	Envío de 0 o 1
	1 Byte		CT---	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Ex] [Puls. Corta] Valor constante (entero)	0 - 255
	1 Byte		CT---	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] [Puls. Corta] Valor constante (porcentaje)	0% - 100%
	2 Bytes		CT---	DPT_Value_2_Ucount	0 - 65535	[Ex] [Puls. Corta] Valor constante (entero)	0 - 65535
	2 Bytes		CT---	9.xxx	-671088.64 - 670760.96	[Ex] [Puls. Corta] Valor constante (coma flotante)	Valor en coma flotante
77, 83	1 Byte	E	C--W-	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] [Puls. Corta] Estado de la persiana (entrada)	0% = Arriba; 100% = Abajo
	1 Byte	E	C--W-	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] [Puls. Corta] Estado del regulador de luz (entrada)	0% - 100%
78, 84	1 Bit		CT---	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Larga] 0	Envío de 0
	1 Bit		CT---	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Larga] 1	Envío de 1
	1 Bit	E	CT-W-	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Conmutar 0/1	Conmutación 0/1
	1 Bit		CT---	DPT_UpDown	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Subir persiana	Envío de 0 (Subir)

1 Bit		CT---	DPT_UpDown	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Bajar persiana	Envío de 1 (Bajar)
1 Bit		CT---	DPT_UpDown	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Subir/Bajar persiana	Conmutación 0/1 (Subir/Bajar)
1 Bit		CT---	DPT_Step	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Parar persiana / paso arriba	Envío de 0 (Parar/Paso arriba)
1 Bit		CT---	DPT_Step	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Parar persiana / paso abajo	Envío de 1 (Parar/Paso abajo)
1 Bit		CT---	DPT_Step	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Parar persiana / paso conmutado	Conmutación 0/1 (Parar/Paso arriba/abajo)
4 Bit		CT---	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x7 (Reducir 1%) 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)	[Ex] [Puls. Larga] Aumentar luz	Puls. Larga -> Aumentar; Soltar -> Detener regulación
4 Bit		CT---	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x7 (Reducir 1%) 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)	[Ex] [Puls. Larga] Disminuir luz	Puls. Larga -> Disminuir; Soltar -> Detener regulación
4 Bit		CT---	DPT_Control_Dimming	0x0 (Detener) 0x1 (Reducir 100%) ... 0x7 (Reducir 1%) 0x8 (Detener) 0x9 (Subir 100%) ... 0xF (Subir 1%)	[Ex] [Puls. Larga] Aumentar/Disminuir luz	Puls. Larga -> Aumentar/Disminuir; Soltar -> Detener regulación
1 Bit		CT---	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Luz On	Envío de 1 (On)
1 Bit		CT---	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Luz Off	Envío de 0 (Off)
1 Bit	E	CT-W-	DPT_Switch	0/1	[Ex] [Puls. Larga] Luz On/Off	Conmutación 0/1
1 Byte		CT---	DPT_SceneControl	0-63; 128-191	[Ex] [Puls. Larga] Ejecutar escena	Envío de 0-63
1 Byte		CT---	DPT_SceneControl	0-63; 128-191	[Ex] [Puls. Larga] Grabar escena	Envío de 128-191
1 Bit	S	CTR--	DPT_Alarm	0/1	[Ex] [Interruptor/Sensor] Alarma: avería, sabotaje, línea inestable	1 = Alarma; 0 = No alarma
2 Bytes		CT---	9.xxx	-671088.64 - 670760.96	[Ex] [Puls. Larga] Valor constante (coma flotante)	Valor en coma flotante
2 Bytes		CT---	DPT_Value_2_Ucount	0 - 65535	[Ex] [Puls. Larga] Valor constante (entero)	0 - 65535
1 Byte		CT---	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] [Puls. Larga] Valor constante (porcentaje)	0% - 100%

	1 Byte		CT---	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[Ex] [Puls. Larga] Valor constante (entero)	0 - 255
79, 85	1 Bit		CT---	DPT_Trigger	0/1	[Ex] [Soltar Puls. Larga] Parar persiana	Soltar -> Parar persiana
80, 86	1 Byte	E	C--W-	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] [Puls. Larga] Estado del regulador de luz (entrada)	0% - 100%
	1 Byte	E	C--W-	DPT_Scaling	0% - 100%	[Ex] [Puls. Larga] Estado de la persiana (entrada)	0% = Arriba; 100% = Abajo
87, 91	2 Bytes	S	CTR--	DPT_Value_Temp	-273,00° - 670760,00°	[Ex] Temperatura actual	Valor del sensor de temperatura
88, 92	1 Bit	S	CTR--	DPT_Alarm	0/1	[Ex] Sobreenfriamiento	0 = No alarma; 1 = Alarma
89, 93	1 Bit	S	CTR--	DPT_Alarm	0/1	[Ex] Sobrecalentamiento	0 = No alarma; 1 = Alarma
90, 94	1 Bit	S	CTR--	DPT_Alarm	0/1	[Ex] Error de sonda	0 = No alarma; 1 = Alarma
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126	1 Bit	E	C--W-	DPT_Bool	0/1	[FL] (1 bit) Dato de entrada x	Dato de entrada binario (0/1)
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142	1 Byte	E	C--W-	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[FL] (1 byte) Dato de entrada x	Dato de entrada de 1 byte (0-255)
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158	2 Bytes	E	C--W-	DPT_Value_2_Ucount	0 - 65535	[FL] (2 bytes) Dato de entrada x	Dato de entrada de 2 bytes
				DPT_Value_2_Count	-32768 -32767		
				DPT_Value_Tempo	-273,00 - 670760,00		
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166	4 Bytes	E	C--W-	DPT_Value_4_Count	-2147483648 - 2147483647	[FL] (4 bytes) Dato de entrada x	Dato de entrada de 4 bytes
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176	1 Bit	S	CTR--	DPT_Bool	0/1	[FL] Función x - Resultado	(1 bit) Booleano
	1 Byte	S	CTR--	DPT_Value_1_Ucount	0 - 255	[FL] Función x - Resultado	(1 byte) Sin signo
	2 Bytes	S	CTR--	DPT_Value_2_Ucount	0 - 65535	[FL] Función x - Resultado	(2 bytes) Sin signo
	4 Bytes	S	CTR--	DPT_Value_4_Count	-2147483648 - 2147483647	[FL] Función x - Resultado	(4 bytes) Con signo
	1 Byte	S	CTR--	DPT_Scaling	0% - 100%	[FL] Función x - Resultado	(1 byte) Porcentaje
	2 Bytes	S	CTR--	DPT_Value_2_Count	-32768 - 32767	[FL] Función x - Resultado	(2 bytes) Con signo
	2 Bytes	S	CTR--	DPT_Value_Temp	-273,00° - 670760,00°	[FL] Función x - Resultado	(2 bytes) Flotante



Únete y envíanos tus dudas
sobre los dispositivos Zennio:

<http://support.zennio.com>

Zennio Avance y Tecnología S.L.

C/ Río Jarama, 132. Nave P-8.11
45007 Toledo (Spain).

Tel. +34 925 232 002.

www.zennio.com
info@zennio.com

