

# Accessoire pour KES Plus – 600A 9900045

#### **Documentation technique**

## **CARACTÉRISTIQUES**

- Permet des mesures de puissance pour calculer les données concernant la consommation d'énergie.
- Veuillez consulter le document technique du KES Plus pour sa connexion.
- Dimensions 92 x 66 x 48,5mm.
- Conforme aux directives CE.

| SPÉCIFICATION ET CONNEXION DU TRANSFORMATEUR  |                                       |
|---|---------------------------------------|
| CONCEPT                                       | DESCRIPTION                           |
| Marge de courant                              | 0,1 600A                              |
| Relation de courant                           | 600A/100mA                            |
| Température de travail                        | -25°C +60°C                           |
| Température de stockage                       | -30°C +90°C                           |
| Erreur @RL≥10Ω                                | 1%                                    |
| Linéarité @RL ≥ 10Ω                           | ≥0.2%                                 |
| Erreur de phase à courant nominal             | 1º                                    |
| Tension d'isolement                           | 3.5KV                                 |
| Section maximale de câble du secondaire       | 2,5mm <sup>2</sup> (IEC) / 22AWG (UL) |
| Longueur maximale de câble du secondaire      | 1,8m                                  |
| Poids   | 310g                                  |
| Diamètre maximum du câble primaire            | Ø36mm                                 |
| Relation de transformation (nombre de spires) | Np:Ns=1:6000                          |



Figure 1. Transformateur de courant






Figure 2. Schéma du transformateur de courant

#### **INSTALLATION DU TRANSFORMATEUR**



⚠ Important: Avant de fermer la pince, connectez les câbles du côté secondaire aux bornes du transformateur KES Plus (en vérifiant la polarité).

- 1. Ouvrez la pince du transformateur y placez-le autour de la phase à mesurer en respectant l'orientation.
- 2. Fermez le transformateur en assurant la sujétion latérale.



**Figure 3.** Connexion du transformateur de courant au KES Plus.

# .

### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Le dispositif doit être installé uniquement par des techniciens qualifiés en suivant les règles et normes exigées dans chaque pays.
- Il ne faut pas brancher la tension du réseau ni d'autres tensions externes sur aucun point du câblage de ce signal; cela pourrait compromettre la sécurité électrique de tout le système. L'installation doit compter avec une isolation suffisante entre la tension du réseau (ou auxiliaire) et le câblage ou les conducteurs des autres éléments accessoires qu'il pourrait y avoir.
- Ne pas exposer cet appareil à l'eau, ni le couvrir avec des vêtements, papiers ou autre durant son fonctionnement.



 Le symbole RAEE indique que ce produit contient des composants électroniques et doit être éliminé de façon adéquate en suivant les instructions indiquées dans la page <a href="http://www.zennio.com/es/legal/weee-regulation">http://www.zennio.com/es/legal/weee-regulation</a>